

Измерительные приборы

ТЕСТЕР, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Простота:

- Простой, с удобной шкалой
- Простой и понятный переключатель функций
- Экран 3" с высокой контрастностью: максимальная читаемость даже при ярком солнце.

Безопасность:

- Соблюдение стандартов безопасности.
- Измерение тока без контакта с электроизмерительными клещами.

Практичность:

- Противоударная оболочка: стойкость к производственным средам.
- Отсек для хранения проводов: экономия времени.



711A Мультиметр



- Мультиметр для технического обслуживания.
- Идеально подходит для проведения ремонтных работ на электронных или электромеханических устройствах.
- Вольтметр DC / AC: от 0 до 600 В.
- Амперметр DC / AC: от 0 до 10 А.
- Омметр: от 0 до 40 МОм.
- Измеритель емкости: от 0 до 100 мФ.
- Частотомер: от 0 до 100 кГц.
- Циклический коэффициент: от 5% до 99%.
- Диодный тест.
- Тест непрерывности со звуковым сигналом.
- RMS 600 V CAT III.

711A.P500 Электроизмерительные клещи



- Для измерения силы постоянного или переменного тока без контакта.
- Используются с большинством мультиметров.
- Автоматическая регулировка нулевого значения, прекрасно адаптированная для мультиметров FACOM 711, 711A, 714 и 714A.
- Измерение AC / DC: от 0 до 600 А.
- Характеристика частоты: 50 Гц - 60 Гц.
- RMS 600 V CAT III.

712A Мультиметр - электроизмерительные клещи



- Мультиметр для выездного технического обслуживания.
- Измерение силы постоянного или переменного тока без контакта, стойкость к производственным средам.
- Вольтметр DC / AC: от 0 до 600 В.
- Амперметр DC / AC: от 0 до 400 А.
- Омметр: от 0 до 40 МОм.
- Тест непрерывности со звуковым сигналом.
- Диодный тест.
- Измерения температуры с помощью термпары К.
- RMS 600 V CAT III.

ТЕСТЕР VAT: РАБОТА В БЕЗОПАСНОСТИ

- Использование тестера VAT необходимо для проверки отсутствия опасного электрического напряжения перед любыми работами вблизи или непосредственно на месте, которое может быть под напряжением.
- Директива C18-510 обявляет использование тестера VAT, например, VAT FACOM 701B.
- FACOM 701B необходим специалистам, работающим в сферах строительства, промышленного технического обслуживания и электротехники. Он отличается безопасностью в использовании и обеспечивает быструю работу пользователя.



701B Мультиметр электроизмерительный



NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3

- Необходим при строительных работах и ремонтных работах в промышленных сферах.
- Тест VAT позволяет проверить отсутствие напряжения цели до начала работ.
- Автоматическое тестирование.
- Определение опасного напряжения.
- Фазочувствительный детектор.
- Тест непрерывности со звуковым сигналом.
- Тест - дифференциальный выключатель: 30 мА.
- Индикатор оборота фазы.
- 600 V CAT III.

Термометр

DX.T100 Электронный комбинированный термометр



- Инфракрасный термометр с лазерным устройством.
- Разъем для измерения с помощью термопары «К».
- Регулируемая излучательная способность.
- Гамма инфракрасного измерения: от -60°С до +600°С.
- Норма D/S: 11/1.
- Способ: дифференциальный, минимальный, максимальный, средний, аварийный.

DX.12 Температурный датчик



Наименование	Наименование
DX.12-06	Мягкий датчик
DX.12-08	Датчик-браслет
DX.12-11	Датчик со стандартной иглой
DX.12-15	Удлинитель
DX.12-17	Датчик контактный поверхностный
DX.12R	Воздушный датчик

